

АКТ
проверки работоспособности
Системы объектового мониторинга системы ИСМ «Мираж»

«25» _____ 04 _____ 2023 г

Объект: ГБПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум имени Кожевина В.Г.»

Адрес: г. Кемерово, пр. Шахтеров, 52

Комиссия в составе:

Представителя Заказчика: И.о. директора О.В. Маслунова
(должность, фамилия, имя, отчество)

Зам. директора по БТМ М.Н. Зобуева
Обслуживающей организации: ООО «Фортуна Плюс»

Инженер-монитор А.В. Миринин
(должность, фамилия, имя, отчество)

произвела осмотр установки: система ИСМ «Мираж»

Испытания проводились:

система ИСМ «Мираж»: путём проверки поступления сигнала «Тревога» на ПЦН

В результате испытаний установлено:

Сигнал системы ИСМ «Мираж» на пульт ПЦН поступил
(поступил / не поступил)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: системы ИСМ «Мираж» на пульт ПЦН выполнила функции
(выполнила, не выполнила)

Примечания _____

Представители заказчика:

И.о. директора _____ О.В. Маслунова

Зам. директора по БТМ _____ М.Н. Зобуева

Представитель подрядчика:

ООО «Фортуна Плюс» _____



АКТ
проверки работоспособности
Системы объектового мониторинга системы ИСМ «Мираж»

« 25 » 04 2023 г

Объект: ГБПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум имени Кожевина В.Г.»

Адрес: г. Кемерово, ул. Институтская, 26а

Комиссия в составе:

Представителя Заказчика: И.О. директора О.В. Сидорчуков
(должность, фамилия, имя, отчество)
Зам. директоре по БТ М.Н. Яковлева
Обслуживающей организации: ООО «Фортуна Плюс»
Инженер по эксплуатации А.В. Смирнов
(должность, фамилия, имя, отчество)

произвела осмотр установки: система ИСМ «Мираж»

Испытания проводились:

система ИСМ «Мираж»: путём проверки поступления сигнала «Тревога» на ПЦН

В результате испытаний установлено:

Сигнал системы ИСМ «Мираж» на пульт ПЦН поступил
(поступил, не поступил)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: системы ИСМ «Мираж» на пульт ПЦН выполнили функции
(выполнила, не выполнила)

Примечания _____

Представители заказчика:

И.О. директора _____ О.В. Сидорчуков
Зам. директора по БТ _____ М.Н. Яковлева

Представитель подрядчика:

ООО «Фортуна Плюс»



АКТ
проверки работоспособности
Системы объектового мониторинга системы ИСМ «Мираж»

« 25 » 09 _____ 2023г

Объект: ГБПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум имени Кожевина В.Г.»

Адрес: г. Кемерово, ул. Цимлянская, 6а

Комиссия в составе:

Представителя Заказчика: И.о. директора Сидасушова О.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместителя директора по БТС Вдовцева М.Н.

Обслуживающей организации: ООО «Фортуна Плюс»

Эксплуатационный отдел Григорьев Н.С.
(должность, фамилия, имя, отчество)

произвела осмотр установки: система ИСМ «Мираж»

Испытания проводились:

система ИСМ «Мираж»: путём проверки поступления сигнала «Тревога» на ПЦН

В результате испытаний установлено:

Сигнал системы ИСМ «Мираж» на пульт ПЦН поступил
(поступил, не поступил)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: системы ИСМ «Мираж» на пульт ПЦН выполнила функции
(выполнила, не выполнила)

Примечания _____

Представители заказчика:

И.о. директора _____ О.В. Сидасушова

Зам. директора по БТС _____ М.Н. Вдовцева

Представитель подрядчика:

ООО «Фортуна Плюс»



АКТ
проверки работоспособности (проведения работ
по техническому обслуживанию) средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию)

опе, ооуэ

(указывается вид системы – АПТ, ПС, ОПС и т.д., а также виды выполняемых работ)

ООО «Фортуна Плюс»

(полное наименование юридического лица (лицензиата) проводившего проверку (работы))

На объекте: ГБПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум имени Кожевина В.Г.»
Расположенном по адресу: г. Кемерово, пр. Шахтеров, 52

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены)

в период с « 01 » 04 2023 г. по « 30 » 04 2023 г.

на основании лицензии МЧС России от 19.01.2011г. № 42-Б/00174

в соответствии с проектом № _____, выполненным _____

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: системы работоспособны

(указывается работоспособность (неработоспособность) системы)

И.о. директора

(должность)

Сивачев А.В.

(фамилия и инициалы представителя Лицензиата)

«25» апреля



М.П.

Менеджер опе

(должность)

Андреев В.А. В

(фамилия и инициалы представителя Лицензиата)

«25»



(подпись)

М.П.

Проверка проведена в присутствии зам. директора по прм Афф М.А. Абулханова

АКТ
проверки работоспособности (проведения работ
по техническому обслуживанию) средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию)

АПС СОУЭ

(указывается вид системы – АПТ, ПС, ОПС и т.д., а также виды выполняемых работ)

ООО «Фортуна Плюс»

(полное наименование юридического лица (лицензиата) проводившего проверку (работы))

На объекте: **ГБПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум имени Кожевникова В.Г.»**
Расположенном по адресу: **г. Кемерово, ул. Институтская, 26а**

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены)
в период с « 01 » 04 2023 г. по « 30 » 04 2023 г.
на основании лицензии МЧС России от 19.01.2011г. № 42-Б/00174
в соответствии с проектом № _____, выполненным _____

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности _____ зданий _____ и _____ сооружений _____
установлено: сметельно работоспособно

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

И.о. директора

(должность)

Эксперт ОПС

(должность)

Спасунова А.В.

(фамилия и инициалы представителя Лицензиата)

Корнилов А.В.

(фамилия и инициалы представителя Лицензиата)

«25» апреля 2023

«25» 04 2023 Г.



М.П.

М.П.

Проверка проведена в присутствии зам. директора по ТП Афанасовой М.Н.

АКТ
проверки работоспособности (проведения работ
по техническому обслуживанию) средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию)

АПС СОУЭ

(указывается вид системы – АПТ, ПС, ОПС и т.д., а также виды выполняемых работ)

ООО «Фортуна Плюс»

(полное наименование юридического лица (лицензиата) проводившего проверку (работы))

На объекте: **ГБПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум имени Кожевина В.Г.»**
Расположенном по адресу: **г. Кемерово, ул. Цимлянская, 6а**

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены)
в период с «01» 04 2023 г. по «30» 04 2023 г.
на основании лицензии МЧС России от 19.01.2011г. № 42-Б/00174
в соответствии с проектом № _____, выполненным _____

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: есть элементы работоспособности

(указывается работоспособность (неработоспособность) системы)

И.О. директора
(должность)

О.В. Сидорова
(фамилия и инициалы представителя Лицензиата)

«25» 04



М.П.

Иванов Александр Иванович
(подпись)

Иванов Александр Иванович
(фамилия и инициалы представителя Лицензиата)

«25» 04 2023 г.



М.П.

*Проверка проведена в присутствии
зам. директора по ОТ Инж. Пудовкина Н.Н.*